




Liquid Freezer III Pro Series

Инструкция по установке на сокеты Intel



Комплект поставки

VRM Модуль



x1

Контактная рамка



x1

PWM кабель
(Раздельное подключение)



x1

PWM кабель
(Все в одном)



x1

Металлические шайбы



x8/x12

Винты



x8/x12

Винты



x8/x12

Винты с буртиком



x4

T20 отвертка




x1

MX-6 (0.8 g)




x1

Подключение кабеля




Кабель "все в одном"

или




Раздельное подключение



Установка пластины




Сохраните снятые детали, они могут пригодиться в будущем.*




Винты с буртиком

x4


Нанесение термопасты




Удалите защитный слой



Установка помпы и VRM



Установка радиатора



Металлические шайбы x8

Винты x8

Металлические шайбы x12

Винты x12

Подключение PWM и A-RGB

Коннектор вентилятора

4-Pin 2510 PWM коннектор


Коннектор на мат. плате

4-Pin коннектор

Подключите разъем
(Все в одном: 1 подключение
Раздельное подключение: 3 подключения)

CPU коннектор на мат. плате

Подключение ARGB подсветки




A-RGB коннектор



Liquid Freezer III Pro Series

Инструкция по установке на сокет AMD



Комплектация

VRM модуль



x1

Крепежные клипсы



x1

PWM кабель (Раздельное подключение)



x1

PWM кабель (Все в одном)



x1

Металлические шайбы



x8/x12

Винты



x8/x12

Винты



x8/x12

Винты



x4

Втулки




x4

MX-6 (0.8 g)




x1

Подключение кабеля




Кабель "Все в одном"


or



Кабель раздельного подключения



Установка креплений





Втулки x4


Винты x4

Нанесение термопасты

Удаление защитного слоя




Установка помпы и VRM




Установка радиатора

- Металлические шайбы x8
- Винты x8



- Металлические шайбы x12
- Винты x12



Подключение PWM и ARGB


Коннектор вентилятора
4-Pin 2510 PWM коннектор

Коннектор на мат. плате
4-Pin коннектор

Подключите разъем (Все в одном: 1 подключение Раздельный кабель: 3 подключения)



Подключите ARGB коннектор



A-RGB коннектор